



指撥開關輸入及7段顯示器輸出範例

◆ 指撥開關



◆ 七段顯示器



◆ 元件列表

INPUT	
指撥開關輸入端	X20 ~ X37

OUTPUT	
七段顯示器輸出端	Y20 ~ Y37

◆動作說明

利用二組指撥開關，由外部輸入計時器和計數器的設定值，由PLC輸出至外部二組七段顯示器顯示，當計時器或計數器做動時，七段顯示器顯示計時器及計數器現在值，如計時器或計數器未做動，則顯示設定值。

◆動作說明

